



Hygromètre sans contact FLIR MR77

L'hygromètre FLIR MR77 effectue toutes les mesures exigées par les professionnels, aussi essentielles ou perfectionnées soient-elles. Sa robustesse et ses capteurs remplaçables sur le terrain visent à maximiser sa disponibilité.

- Capteur de température et d'humidité relative, remplaçable sur le terrain
- Thermomètre IR intégré, pour des mesures rapides et sans contact des températures de surface
- Sonde déportée de type pointe (incluse), pour des mesures d'humidité avec contact
- Grand écran LCD, affichant clairement le niveau d'humidité et la température de l'air
- FLIR Tools Mobile, pour connecter le FLIR MR77 à votre smartphone ou tablette compatible, via Bluetooth*
- METERLINK®, technologie sans fil permettant d'ajouter les mesures d'humidité aux images thermiques des caméras FLIR compatibles
- Tous les capteurs dont vous avez besoin : capteur d'humidité sans pointe intégré, capteur de température et d'humidité relative, thermomètre IR et sonde hygrométrique externe à pointe

Fonctions :

Rapport de mélange (grains par livre ou par kg), point de rosée, point de condensation, différence de température (entre celle obtenue par IR et le point de rosée), groupes de matériaux/bois, alarmes d'humidité haut/bas, enregistrement, lecture, min/max, gel de l'affichage, extinction automatique, puissant rétroéclairage blanc par LED, indicateur de batterie faible

Contenu de la livraison :

Batterie 9 V, manuel de l'utilisateur sur CD, capteur de température et d'humidité relative, sonde à pointe avec fil, garantie à vie (limitée)



RÉSUMÉ TECHNIQUE	GAMME	EXACTITUDE
Humidité, sans pointe	De 0 à 99,9	Relative
Profondeur max pour humidité sans pointe	19 mm	
Humidité à pointe	De 0 à 99 % WME (humidité équivalente du bois)	
Humidité relative	De 0 à 100 % d'humidité relative	±2,5 % d'humidité relative
Capteur de température	De -28 °C à 77 °C	±2 °C
Température (obtenue par IR)	De -20 °C à 200 °C	±3,5 %
Rapport distance/cible pour l'IR	8	
Émissivité IR	Fixe à 0,95	
Pression de vapeur	De 0 à 20,0 kPa	±2 %

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Garantie	A vie (limitée)*
Portée max Bluetooth	10 m

Référence pour commander

MR77 Hygromètre sans pointe
 MR77-NIST..... MR77 avec certificat de conformité aux normes du NIST
 MRO1 Capteur de température et d'humidité relative, remplaçable
 MRO2..... Sonde d'humidité à pointe, remplaçable

*Voir les informations de compatibilité les plus récentes et les détails de la garantie sur www.flir.com



FLIR Commercial Systems
 Luxemburgstraat 2
 2321 Meer
 Belgique
 Tél. : +32 (0) 3665 5100
 Fax : +32 (0) 3303 5624
 e-mail : flir@flir.com

FLIR Systems France
 20 bd de Beaubourg
 77183 Croissy-Beaubourg
 France
 Tél. : +33 (0)1 60 37 55 02
 e-mail : flir@flir.com

Distribué par:



testoon
 Le site internet de la mesure

99, rue Béranger 92320 Chatillon
 Tel : 01 71 16 17 00; Fax : 01 71 16 17 03
www.testoon.com